



MANUALE OPERATIVO / INSTRUCTION MANUAL

IM181-IU v0.1

MRR8

Scheda ripetizione relè

**PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE
MODBUS**

MRR8

Relais output board

**MODBUS COMMUNICATION
PROTOCOL**

PROTOCOLLO MODBUS

La scheda relè MRR supporta il protocollo di comunicazione Modbus RTU sulla porta seriale RS-485. Quando si utilizza il protocollo Modbus RTU, la struttura del messaggio di comunicazione è così costituita:

Start frame	Indirizzo (8 bit)	Funzione (8 bit)	Dati (N x 8 bit)	CRC (16bit)	End frame
-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-----------

- Il campo Indirizzo contiene l'indirizzo dello strumento slave cui il messaggio viene inviato.
- Il campo Funzione contiene il codice della funzione che deve essere eseguita dallo slave.
- Il campo Dati contiene i dati inviati allo slave o quelli inviati dallo slave come risposta ad una domanda.
- Il campo CRC consente sia al master che allo slave di verificare se ci sono errori di trasmissione.

FUNZIONI MODBUS

Le funzioni disponibili sono:

03H = Read input register	Consente la lettura delle misure disponibili nell'MRR
10H = Preset multiple register	Permette la scrittura di più parametri
11H = Report slave ID	Permette di leggere informazioni relative all'apparecchio

Tempo di risposta MRR:

- Caso tipico: 150ms
- Caso peggiore: 300ms

MODBUS PROTOCOL

The MRR relais board supports the communication protocol Modbus RTU on the RS-485 serial port. If one selects the Modbus RTU protocol, the structure communication message has the following structure:

Start frame	Address (8 bit)	Function (8 bit)	Data (N x 8 bit)	CRC (16bit)	End frame
-------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------

- The Address field holds the serial address of the slave destination device.
- The Function field holds the code of the function that must be executed by the slave.
- The Data field contains data sent to the slave or data received from the slave in response to a query.
- The CRC field allows the master and slave devices to check the message integrity.

MODBUS FUNCTIONS

The available functions are:

03H = Read input register	Allows to read the MRR measures
10H = Preset multiple register	Allows writing several parameters
11H = Report slave ID	Allows to read information about the device

MRR response time:

- Typical case: 150ms
- Worst case: 300 ms

CALCOLO DEL CRC (CHECKSUM per RTU)

Esempio di calcolo:

CRC CALCULATION (CHECKSUM for RTU)

Example of the CRC calculation:

```

static unsigned char auchCRCLo [ ] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0x0D, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
}

```

```

unsigned short CRC16 (ptMsg, usDataLen)
unsigned char *ptMsg;                                /* message to calculate CRC upon */
unsigned short usDataLen;                            /* number of bytes in message */
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF;                    /* CRC high byte */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF;                    /* CRC low byte */
    unsigned ulIndex;

    while (usDataLen--)                            /* pass through message buffer */
    {
        ulIndex = uchCRCHi ^ *ptMsg++;           /* calculate the CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi [ ulIndex ];
        uchCRCLo = auchCRCLo [ ulIndex ]
    }
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
}

```

FUNZIONE 03H: READ INPUT REGISTER

La funzione 03 permette di leggere una o più grandezze consecutive in memoria. L'indirizzo di ciascuna grandezza è indicato nelle tabelle riportate nelle ultime pagine del presente manuale. Se l'indirizzo richiesto non è compreso nella tabella o il numero di registri richiesti è maggiore del numero consentito, l'MRR ritorna un messaggio di errore (vedi tabella errori).

Richiesta Master:

Indirizzo slave	01h
Funzione	03h
MSB indirizzo registro	01h
LSB indirizzo registro	00h
MSB numero registri	00h
LSB numero registri	04h
MSB CRC	45h
LSB CRC	F5h

Nell'esempio vengono richiesti, allo slave numero 1, 4 registri consecutivi a partire dall'indirizzo 0100h. Quindi vengono letti i registri dal 0100h al 0103h. Il comando termina sempre con il valore checksum CRC.

Risposta Slave:

Indirizzo slave	01h
Funzione	03h
Numero di byte	08h
MSB dato 0100h	00h
LSB dato 0100h	00h
-----	----
MSB dato 0103h	00h
LSB dato 0103h	01h
MSB CRC	69h
LSB CRC	D7h

La risposta è composta sempre dall'indirizzo dello slave, dalla funzione richiesta dal Master e dai dati dei registri richiesti. La risposta termina sempre con il valore di checksum CRC.

FUNCTION 03H: READ INPUT REGISTER

The Modbus function 03 allows to read one or more consecutive registers from the slave. The address of each measures is given in the tables on the final page of this manual. If the measure address is not included in the table or the number of requested registers exceeds the acceptable max number, the MRR will return an error code (see error table).

Master query:

Slave address	01h
Function	03h
MSB register address	01h
LSB register address	00h
MSB register number	00h
LSB register number	04h
MSB CRC	45h
LSB CRC	F5h

In the above example, slave 1 is requested for 4 consecutive registers beginning with address 0100h. Thus, registers from 0100h to 0103h will be returned. As usual, the message ends with CRC checksum.

Slave response:

Slave address	01h
Function	03h
Byte number	08h
MSB data register 0100h	00h
LSB data register 0100h	00h
-----	----
MSB data register 0103h	00h
LSB data register 0103h	01h
MSB CRC	69h
LSB CRC	D7h

The response is always composed of the slave address, the function code requested by the master and the contents of the requested registers. The answer ends with the CRC.

FUNZIONE 10H: PRESET MULTIPLE REGISTER

Questa funzione permette di modificare più parametri consecutivamente o parametri composti da più di 2 byte. È permessa la scrittura di massimo 16 registri consecutivi.

Richiesta Master:

Indirizzo slave	01h
Funzione	10h
MSB indirizzo registro	01h
LSB indirizzo registro	00h
MSB numero registri	00h
LSB numero registri	10h
Numero byte	20h
MSB Dato 0100h	0000h
LSB Dato 0100h	0001h
-----	---
MSB Dato 010Eh	0000h
LSB Dato 010Eh	0001h
MSB CRC	79h
LSB CRC	85h

Risposta Slave:

Indirizzo slave	01h
Funzione	10h
MSB indirizzo registro	01h
LSB indirizzo registro	00h
MSB numero byte	00h
LSB numero byte	10h
MSB CRC	C0h
LSB CRC	39h

FUNCTION 10H: PRESET MULTIPLE REGISTER

This function allows to modify multiple parameters with a single message, or to preset a value longer than one register. It has allowed the writing of a maximum of 16 consecutive registers.

Master query:

Slave address	01h
Function	10h
MSB register address	01h
LSB register address	00h
MSB register number	00h
LSB register number	10h
Byte number	20h
MSB data	0000h
LSB data	0001h
-----	---
MSB data	0000h
LSB data	0001h
MSB CRC	79h
LSB CRC	85h

Slave response:

Slave address	01h
Function	10h
MSB register address	01h
LSB register address	00h
MSB byte number	00h
LSB byte number	10h
MSB CRC	C0h
LSB CRC	39h

FUNZIONE 11H: REPORT SLAVE ID

Questa funzione permette di identificare il tipo di multimetro.

Richiesta Master:

Indirizzo slave	01h
Funzione	11h
MSB CRC	C0h
LSB CRC	2Ch

Risposta Slave:

Indirizzo slave	01h
Funzione	11h
Numero di byte	16h
Dato 1 (Tipo) ①	72h
Dato 2 (Revisione software)	01h
MSB CRC	...h
LSB CRC	...h

① 72h = MRR

ERRORI

Nel caso lo slave riceva un messaggio errato, segnala la condizione al master rispondendo con un messaggio composto dalla funzione richiesta in OR con 80h, seguita da un codice di errore. Nella seguente tabella vengono riportati i codici di errore inviati dallo slave al master.

CODE	ERRORE
01	Funzione non valida
02	Indirizzo registro illegale
03	Valore del parametro fuori range

FUNCTION 11H: REPORT SLAVE ID

This function allows to identify the multimeter type.

Master query:

Slave address	01h
Function	11h
MSB CRC	C0h
LSB CRC	2Ch

Slave response:

Slave address	01h
Function	11h
Byte number	16h
Data 1 (Type) ①	72h
Data 2 (Software revision)	01h
MSB CRC	...h
LSB CRC	...h

① 72h = MRR

ERRORS

In case the slave receives an incorrect message, it answers with a message composed by the queried function OR with 80h, followed by an error code byte. In the following table are reported the error codes sent by the slave to the master.

CODE	ERROR
01	Invalid function
02	Invalid address
03	Parameter out of range

**MISURE FORNITE DAL PROTOCOLLO DI
COMUNICAZIONE
(Utilizzabili con funzione 03H e 10H)**

**MEASURES SUPPLIED BY COMMUNICATION
PROTOCOL
(To be used with function 03H and 10H)**

INDIRIZZO ADDRESS	WORDS	MISURA	MEASURE	UNITA' UNIT	FORMATO FORMAT
0100H	2	Uscita 1	Output 1	-	Unsigned long
0102H	2	Uscita 2	Output 2	-	Unsigned long
0104H	2	Uscita 3	Output 3	-	Unsigned long
0106H	2	Uscita 4	Output 4	-	Unsigned long
0108H	2	Uscita 5	Output 5	-	Unsigned long
010AH	2	Uscita 6	Output 6	-	Unsigned long
010CH	2	Uscita 7	Output 7	-	Unsigned long
010EH	2	Uscita 8	Output 8	-	Unsigned long
0110H	2	Tutte le uscite ①	All outputs ①	-	Unsigned long

① Esempio:

Il valore all'indirizzo 0110H è 0x05 (esadecimale), = 0x00000101 vuol dire che le uscite 1 e 3 sono attive.

Lo stato 0 del bit indica l'uscita disattiva.

Lo stato 1 del bit indica l'uscita attiva.

① Example:

The value at address 0110H is 0x05 (hexadecimal), = 0x00000101 means that the outputs 1 and 3 are active.

The status 0 of the bit indicates a not active output.

The status 1 of the bit indicates an active output.

Per ulteriori informazioni contattare:

For further details please contact:

Contrel elettronica s.r.l.

Via San Fereolo, 9

I-26900 Lodi

Tel: +39 0371 30207 / 30761 / 35386

Fax: +39 0371 32819

E-Mail: contrel@contrel.eu

www.contrel.it

